

CHARAKTERYSTYKA Tiksotropowa farba alkidowa z półpołyskiem, na bazie żywicy uretanowej.

ZASTOSOWANIE

FUTURA 40 jest przeznaczona do malowania wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni drewnianych, metalowych, kartonowych oraz płyt pilśniowych. Typowe zastosowania to framugi okienne, drzwi, ściany i sufity w kuchniach i łazienkach, meble ogrodowe, maszyny rolnicze.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych**

ok. 53% obj.

Zużycie praktyczneJedna warstwa na gładkiej powierzchni: 8-12 m²/l**Gęstość**

ok. 1,3 g/ml

Czas schnięcia w temp. 23°C

- suche na dotyk
- ponowne pokrycie

po 4 godz.
po 24 godz.**Rozcieńczalnik, zmywacz**

TEKNOSOLV 1621 lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.

Wykończenie

półpołysk

Kolor

Można barwić wg odcieni Teknomix.

Oznakowanie bezpieczeństwa

Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Bezpieczeństwa Produktu, paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Malowana powierzchnia musi być czysta.

Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem myjącym RENSA i spłukać dokładnie wodą.

Usunąć stare, odpadające warstwy farby i rdzę z powierzchni metalowych. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie.

Gruntowanie

Zaszpachlować dziury i pęknięcia za pomocą wypełniacza SILORA A. Zmatowić powierzchnię i usunąć pozostałości.

Powierzchnie metalowe pokryć odpowiednim podkładem: stalowe – za pomocą farby antykorozyjnej FERREX lub FERREX METAL PRIMER, aluminiowe i ocynkowane – za pomocą farby antykorozyjnej FERREX. Świeżo obrobione drewno i karton zagruntować podkładem FUTURA 3.

Nakładanie

Farba jest tiksotropowa, dlatego przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać.

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Użyć dyszy do natrysku bezpowietrznego 0.009 – 0.013”.

Przy natrysku, w zależności od potrzeby, rozcieńczyć farbę do ok. 5-15 % objętościowych, używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 9500

Drugą warstwę można nałożyć następnego dnia.

Warunki podczas nakładania

W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.